

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.**

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                                             | Наименование мероприятия                                                                                                                                    | Цель мероприятия                                  | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                   | 2                                                                                                                                                           | 3                                                 | 4               | 5                                                                  | 6                    |
| <b>Котлострубинный цех</b>                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                   |                 |                                                                    |                      |
| 2024010 Мастер участка текущего ремонта                                                             | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата                         |                 |                                                                    |                      |
|                                                                                                     | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума                |                 |                                                                    |                      |
| 2024011 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда (ПГУ-410Т) | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата                         |                 |                                                                    |                      |
|                                                                                                     | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума                |                 |                                                                    |                      |
| 2024012 Электросварщик ручной сварки 6 разряда (ПГУ-410Т)                                           | При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.            | Снижение вредного воздействия химического фактора |                 |                                                                    |                      |
|                                                                                                     | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата                         |                 |                                                                    |                      |
|                                                                                                     | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума                |                 |                                                                    |                      |
|                                                                                                     | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха                                                 | Снижение вредного воздействия тяжести             |                 |                                                                    |                      |
| 2024013 Газорезчик 5 разряда                                                                        | При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.            | Снижение вредного воздействия химического фактора |                 |                                                                    |                      |
|                                                                                                     | Для снижения повышенной температуры и нормализации                                                                                                          | Нормализация микро-                               |                 |                                                                    |                      |

| 1                                                                                                   | 2                                                                                                                                                           | 3                                     | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
|                                                                                                     | влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим                                                    | климата                               |   |   |   |
|                                                                                                     | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума    |   |   |   |
|                                                                                                     | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха                                                 | Снижение вредного воздействия тяжести |   |   |   |
| 2024014 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 7 разряда            | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата             |   |   |   |
|                                                                                                     | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума    |   |   |   |
| 2024015 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда            | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата             |   |   |   |
|                                                                                                     | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума    |   |   |   |
| 2024016 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда            | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата             |   |   |   |
|                                                                                                     | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума    |   |   |   |
| 2024017 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда (ПГУ-410Т) | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата             |   |   |   |
|                                                                                                     | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума    |   |   |   |
| 2024018 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприго-                                      | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с                                                        | Нормализация микроклимата             |   |   |   |

| 1                                              | 2                                                                                                                                                           | 3                                                 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---|---|
| товодительных цехов 4 разряда                  | увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим                                                                                                      |                                                   |   |   |   |
|                                                | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума                |   |   |   |
| 2024019 Электросварщик ручной сварки 6 разряда | При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.            | Снижение вредного воздействия химического фактора |   |   |   |
|                                                | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата                         |   |   |   |
|                                                | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума                |   |   |   |
|                                                | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха                                                 | Снижение вредного воздействия тяжести             |   |   |   |
| 2024020 Газорезчик 5 разряда                   | При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.            | Снижение вредного воздействия химического фактора |   |   |   |
|                                                | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата                         |   |   |   |
|                                                | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума                |   |   |   |
|                                                | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха                                                 | Снижение вредного воздействия тяжести             |   |   |   |
| 2024021 Газорезчик 4 разряда                   | При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.            | Снижение вредного воздействия химического фактора |   |   |   |
|                                                | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата                         |   |   |   |
|                                                | Для уменьшения вредного воздействия шума использо-                                                                                                          | Снижение вредного                                 |   |   |   |

| 1                                                               | 2                                                                                                                                                           | 3                                                 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---|---|
|                                                                 | вать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                                                                          | воздействия шума                                  |   |   |   |
|                                                                 | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха                                                 | Снижение вредного воздействия тяжести             |   |   |   |
| <b>Электрический цех</b>                                        |                                                                                                                                                             |                                                   |   |   |   |
| 2024029 Электрогазосварщик 5 разряда                            | При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.            | Снижение вредного воздействия химического фактора |   |   |   |
|                                                                 | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха                                                 | Снижение вредного воздействия тяжести             |   |   |   |
| 2024031 Электрослесарь по ремонту электрических машин 6 разряда | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата                         |   |   |   |
|                                                                 | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума                |   |   |   |
| 2024032 Электрослесарь по ремонту электрических машин 6 разряда | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата                         |   |   |   |
|                                                                 | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума                |   |   |   |
| 2024033 Электрослесарь по ремонту электрических машин 5 разряда | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата                         |   |   |   |
|                                                                 | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума                |   |   |   |
| 2024034 Электрослесарь по ремонту электрических машин 4 разряда | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата                         |   |   |   |
|                                                                 | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                         | Снижение вредного воздействия шума                |   |   |   |

| 1                                                                              | 2                                                                                                                                                           | 3                                  | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|
|                                                                                | Соблюдать режим труда и отдыха.                                                                                                                             |                                    |   |   |   |
| 2024036 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата          |   |   |   |
|                                                                                | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума |   |   |   |
| 2024037 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата          |   |   |   |
|                                                                                | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума |   |   |   |
| 2024038 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата          |   |   |   |
|                                                                                | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума |   |   |   |
| 2024040 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата          |   |   |   |
|                                                                                | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума |   |   |   |
| 2024041 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата          |   |   |   |
|                                                                                | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума |   |   |   |
| 2024042 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4 разряда | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата          |   |   |   |

| 1                                                                                                        | 2                                                                                                                                                           | 3                                                 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---|---|
|                                                                                                          | режим<br>Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                | Снижение вредного воздействия шума                |   |   |   |
| 2024043 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 3 разряда                           | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата                         |   |   |   |
|                                                                                                          | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума                |   |   |   |
| <b>Цех тепловой автоматики и измерений</b>                                                               |                                                                                                                                                             |                                                   |   |   |   |
| 2024055 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата                         |   |   |   |
|                                                                                                          | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха                          | Снижение вредного воздействия шума                |   |   |   |
| 2024056 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата                         |   |   |   |
|                                                                                                          | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума                |   |   |   |
| 2024057 Электрогазосварщик 6 разряда                                                                     | При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.            | Снижение вредного воздействия химического фактора |   |   |   |
|                                                                                                          | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата                         |   |   |   |
|                                                                                                          | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума                |   |   |   |
|                                                                                                          | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха                                                 | Снижение вредного воздействия тяжести             |   |   |   |

| 1                                                                                                        | 2                                                                                                                                                           | 3                                                 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|---|---|
| 2024058 Электрогазосварщик 5 разряда                                                                     | При выполнении работ в зоне воздействия вредного производственного фактора, обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.            | Снижение вредного воздействия химического фактора |   |   |   |
|                                                                                                          | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата                         |   |   |   |
|                                                                                                          | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума                |   |   |   |
|                                                                                                          | В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха                                                 | Снижение вредного воздействия тяжести             |   |   |   |
| 2024060 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата                         |   |   |   |
|                                                                                                          | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума                |   |   |   |
| 2024061 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата                         |   |   |   |
|                                                                                                          | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума                |   |   |   |
| 2024062 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата                         |   |   |   |
|                                                                                                          | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума                |   |   |   |
| 2024068 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата                         |   |   |   |
|                                                                                                          | Для уменьшения вредного воздействия шума использо-                                                                                                          | Снижение вредного                                 |   |   |   |

| 1                                                                                                        | 2                                                                                                                                                           | 3                                  | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|
|                                                                                                          | вать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                                                                          | воздействия шума                   |   |   |   |
| 2024069 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микро-климата         |   |   |   |
|                                                                                                          | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума |   |   |   |
| 2024070 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микро-климата         |   |   |   |
|                                                                                                          | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума |   |   |   |
| 2024072 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микро-климата         |   |   |   |
|                                                                                                          | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума |   |   |   |
| 2024073 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микро-климата         |   |   |   |
|                                                                                                          | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума |   |   |   |
| 2024074 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микро-климата         |   |   |   |
|                                                                                                          | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума |   |   |   |
| 2024076 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и                                            | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с                                                        | Нормализация микро-климата         |   |   |   |

| 1                                                                                                        | 2                                                                                                                                                           | 3                                  | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|
| средств измерений электростанций 6 разряда                                                               | увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим                                                                                                      |                                    |   |   |   |
|                                                                                                          | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума |   |   |   |
| 2024077 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 разряда | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата          |   |   |   |
|                                                                                                          | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума |   |   |   |
| 2024078 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата          |   |   |   |
|                                                                                                          | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума |   |   |   |
| 2024079 Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда | Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим | Нормализация микроклимата          |   |   |   |
|                                                                                                          | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать режим труда и отдыха.                         | Снижение вредного воздействия шума |   |   |   |

Дата составления: 24.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер  
(должность)

(подпись)

Баранов Павел Геннадьевич  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.12.2024  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник СНТБ ПК  
(должность)  
Начальник ОРП  
(должность)



(подпись)  
(подпись)

Исхаков Руслан Гаянович  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))  
Сулейманова Альбина Мунировна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

25.12.2024  
(дата)  
25.12.2024  
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда  
Страница 9 из 10

Инженер 1 категории СНТБ ПК  
(должность)  
Председатель ППО  
(должность)


  
(подпись)  
  
(подпись)

Пилукова Анна Павловна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))  
Мельникова Венера Мусагитовна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

26.12.2024  
(дата)  
25.12.2024  
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4315  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Давлетшин Игорь Михайлович  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

24.12.2024  
(дата)